




■モニター結果の一例

下記は、特別養護老人ホーム「じょうもんの郷」でのモニター評価から得られた同じ利用者（82歳男性）の1週間の測定データ（抜粋）とそれに伴う問題点、対策案です。



■ 試作機イメージ画像



センサーはマットレスの下に敷いても違和感がない薄型の形状です。